

다음 災難管理係 李錫潤 係長입니다.

(人 事)

다음 安全指導係 裴秉鎭 係長입니다.

(人 事)

다음은 監查資料에 의한 現況報告를 드리겠습니다.

(報 告)

目 次

1. 비상급수시설 관리 실태내역
2. 교량·건축물 안전점검 지도내역

(다음 페이지에 계속)

1. 비상급수시설 관리 실태내역

가. 민방위비상급수시설 현황(구관리시설)

소재지	규모 (일/톤)	심도 (m)	설치년도	사업비(천원)			
				계	국비	시비	구비
18개소	5,405			475,775.7	91,805	125,249.8	258,720.9
장림2동272 장림공동우물	180	14	77.11.31	2,765		2,765	
하단2동495-1 부산여고	284	70	84.11.30	20,306	6,221		14,085
괴정1동530 협진태양@	705	70	84.11.30	20,567	6,221		14,346
괴정1동490-1 국제아파트	301	67	86.10.15	26,151	7,845	18,306	
괴정1동530-13 영신아파트	318	65	86.10.15	25,561	7,671		17,890
괴정4동550-10 삼익아파트	402	70	87.11.30	21,360	7,120		14,240
당리동339-2 정림아파트	1,000	70	87.11.30	23,265	6,980		16,285
당리동339-6 마마아파트	486	75	88.12.21	25,701	7,710		17,991
괴정4동563-12 경흥아파트	162	69	89. 2.15	13,000	8,667		4,333
괴정1동530-2 천일로알@	508	81	90.12.31	35,000	10,500	12,250	12,250
당리동338-2 크로바아파트	205	90	92.10.30	39,147	11,435	12,380	15,332
괴정3동442-6 동원아파트	205	100	93.12.15	42,177		21,088.5	21,088.5
다대1동1443-1 다대큰샘	216	66	95. 7. 3	43,534.9	11,435	18,759.9	13,340
당리동348-6 어린이놀이터	200	130	96.1.10	24,812		12,406	12,406
당리동313-6 낙동초등학교	90	200	96.1.10	27,284		13,642	13,642

소재지	규모 (일/톤)	심도 (m)	설치년도	사업비(천원)			
				계	국비	시비	구비
장림2동60-42 현대아파트	50	180	96.1.10	27,304.8		13,652.4	13,652.4
괴정3동220 협진신태양@	50	170	95.4.30	28,930			28,930
감천1동552 자유아파트	43	170	95.5.22	28,910			28,910

나. 대수선비

○ 예산집행현황

(단위 : 천원)

예산액	집행액	잔액	비고
20,200	9,253.5	10,946.5	

○ 대수선내역 : 수중모터, 펌프등

시 설 명	수 선 내 역	집행액	비고
감천1동 자유APT	수중모터교체	783.5	96.5-9
부 산 여 고	수중모터교체	2,860	96.6.12
괴정1동 협진태양 괴정4동 삼익APT	활성탄여과기 하우징 및 활성탄교체	5,610	96.6.5
부 산 여 고 괴정1동 영신화목A	활성탄교체		
당리동 정림APT	전기배선 및 차단기 교체		
괴정1동 협진태양A	발전기냉각수 펌프 및 카바 배터리 교체		
계		9,253.5	

○ 건물도색(10개소): 96.10.31 현재 미집행(2,600천원)

2. 교량, 건축물 안전점검 지도내역

가. 관리현황

- 교량 : 총 11개소
 - 사하구관리 : 제2하단교, 강변교, 감천1교, 보덕2교, 흥티2교
 - 건설안전본부관리 : 하단교, 보덕1교, 장림교, 흥티1교, 괴정1교, 괴정2교
- 건축물(시설물의안전관리에관한특별법 규정상)
 - 1종시설물 : 21층 이상 공동주택 50동
 - 2종시설물 : 16층이상 공동주택 및 연면적5,000㎡이상의 다중이용 시설 42동

나. 교량 안전점검

구분	점검일	대상	점검결과	비고
대형사고우려 시설	1.22~1.24	강변교등5	안전3, 주의2	괴정1교: 토사제거후 콘크리트타설 괴정교: 복개공사시 난간철거
재난위험시설 전수조사	2.1~2.17	강변교등12	안전12	
해빙기	3.5~3.20	강변교등19	안전19	
우수기	5.15~6.22	강변교등12	안전12	
교량일제점검	10.4~10.10	區관리5	안전2, 보수요3	'97상반기보수에정 강변교: 교명주노후 흥티2교: 교좌장치 부분부식 보덕2교: 교좌장치 부분부식

다. 건축물 안전점검

구분	점검일	대상	점검결과	비고
대형사고 우려시설	1.22 ~ 1.24	대호연립등 7	안전1, 주의5, 우려1	영진연립 : 재건축합의 신동크라운: 지하철공사와 협의 성해아파트옹벽: 인접지 건축공사시재시공 성화원석축: 자유2차부지 감천시영, 다대우신: 재건축추진
재난위험 시설 전수조사	2.1~2.17	연립주택4 아파트12 다중이용12 대형건축물25	안전3, 불안전1 안전10, 불안전2 안전11, 불안전1 안전25	영진연립 : 5월철거 다대우신, 감천시영, 괴정 시장 : 재난위험시설지정
해빙기	3.5~3.20	노후공동주택 11	안전8, 불안전3	재난위험시설지속관리
사회복지 시설	3.26 ~ 3.27	영생원등8	안전5, 보수요3	영생원: 안전진단 및 보수 기타2개소: 보수지시
다중이용 시설	5.9~5.10	맘모스프라자 등 4	안전4	소방, 전기, 가스분야시정
우수기	5.5~6.22	1, 2종건축물20 시장, 상가12 병원, 음식점, 학원10	안전20 안전5, 불안전7 안전8, 불안전2	벽체일부균열 보수지시 "
대형숙박 시설	8.8~8.9	크로바호텔등6	안전6	소방전기분야시정
주차전용 건축물	10.2	형제주차장등4	안전4	
재난위험 시설	10.17 ~ 10.18	다대우신등8	추가변이없음	유성특수옹벽보강완료