

현장방문활동결과보고서

도시산업위원회

현장방문활동 결과 보고

1. 방문 목적

95. 12. 7 부산광역시에서 관리해오던 배출업소가 우리구로 이관 되어옴으로써 업소 현황 파악과 문제점을 파악하여 개선점을 보완 하고 환경오염원인을 분석하여 이를 사전에 방지함은 물론 의정 활동에 참고자료로 활용코자 함.

2. 방문일자 : 96. 3. 22(금) 1일간

3. 방문대상 : 한국주철관 공업(주)의 3개소

4. 방 문 자 : 18명

○ 의 원 : 13명

○ 수행공무원 : 5명(전문위원1,의사직원1,환경보호과장외 직원2명)

5. 방문대상업소

방 문 일 시	대 상 업 소	위 치	종 별	비 고
3. 22(금) 10:30~11:20	한국주철관공업(주)	신평동 370-19	대 기	
11:30~12:20	(주)대한제강	신평동 370-16	“	
14:00~14:20	용성공업사	장림동 315-2	“	
14:50~15:30	대경 산업	하단동 845-1	대기.수질	96.1.1 상호변경 (종전(주)남지산업)

6. 방문 결과

- 한국주철관공업(주), 용성공업사는 별다른 문제점 발견치 못하였음
- (주)대한제강의 경우 회사내 야적장에 철재 등 슬러지 3,000톤가량을 야적하므로써 침출수가(녹물) 그대로 방류되고 있으며,
- 하단동 소재 (주)남지산업은 95.12.7 부산광역시에서 우리구청으로 이관된 후 96. 1. 1자로 대경산업으로 상호를 변경하여 운영하고 있었으며 도료용 지방산 600톤/월, 탈산아자유 50톤/월을 생산하는 업체로서 현장 방문당시 산업폐기물(목재, 폐지, 폐합성 비치 - 기름찌꺼기) 소각장은 가동을 하지 않고 있었으며

폐수 처리상태를 확인한 결과 처리과정에서 발생하는 배출물을 제대로 처리하지 않고 있는 것을 발견 할 수 있었음

특히, 폐수의 오염실태를 파악하기 위하여 최종 방류구의 방류수를 채취하였는 바, 부산광역시 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰하고자 함

7. 처리결과

이번 현장방문 기간중 발생한 문제점을 집행기관에 이송처리코자 함

8. 처리 및 조치사항 : 따로붙임

현장방문 활동결과 처리및 조치사항(안)

1. 방문일자 : '96. 3. 20(금)

2. 방 문 지 : 한국주철관공업(주)외 3개소

3. 방 문 자 : 도시산업위원회 구태희위원장의 12명

4. 처리 및 조치사항

업 체 명	처 리 및 조 치 사 항	비 고
(주)대한제강	○ 철재등 슬러지 3,000톤가량의 야적장에 대한 침출수(녹물) 방류처리 대책	방문시간 11:30 ~ 12:20
대 경 산 업	○ 산업폐기물 소각장을 가동하지 않고 있는 사유 ○ 폐수처리과정에서 발생하는 배출물 처리 대책(폐수 최종방류구 주변)	방문시간 14:50 ~ 15:30

5. 처리부서 : 환경보호과

6. 조치요구사항 : 처리 및 조치사항 결과를 통보바람