

90. 재해위험지개 · 보수현황

연 번	종 별	위 치	사업개요 (M)	개수의무자	사업비 (백만원)	등 급
1	산사태	괴정1동 산164-1	승수로 L=50	부 산 시	7	B
2	축 대	괴정3동 260-8	석축 L=20 H=1.5	〃	1.7	B
3	〃	괴정3동 산1-44	석축 L=15 하상 A=90m ²	〃	25	A
4	산사태	괴정3동 산69-4	석축 L=30 H=3	〃	4	B
5	〃	당리동 산33	A=1 a	〃	75	A
6	〃	당리동 산64-22	석축 L=10 승수로 L=50	〃	4.7	B
7	〃	당리동 산54-1	승수로 L=100	정 각 사	6.6	B
8	〃	당리동 산26-1	A=730 m ²	남 승 우	50	D
9	〃	하단동 산54-1	승수로 L=100	부 산 시	6	A
10	〃	장림1동 839	암거 L=100	〃	60	A
11	〃	장림동 산 84	옹벽 H=20 L=40	서구,서대신동 김 호 찬	20	D
12	석 축	다대동 924	석축 L=20 H=1.4	다대주공APT	15	B
13	〃	감천1동 764-14	옹벽 L=120	전원빌라	15	A
14	산사태	감천1동 산45-1	석축 L=150	부 산 시 교육위원회	22.5	B
15	축 대	감천2동 6-950	석축 L=30 H=3	부 산 시	5	A

91. 재해위험지 현황

연 번	종 별	위 치	사업개요 (M)	개수의무자	사업비 (백만원)	등 급
1	축 대	괴정2동 207-17	축대 L=12 B=14	윤 종 신	10	C
2	옹 벽	괴정3동 산71-4	옹벽 L=60 H=10	모리아교회	60	B
3	〃	괴정4동 1270-6	옹벽 L=100 H=10	오성빌라 APT	50	B
4	담 장	신평동 440	담장 L=56 H=3	동림합판 백 수 주	5	D
5	옹 벽	신평동 566-10	옹벽 L=25 H=5	유원산업	20	C
6	언 덕	장림1동 839	언덕 L=50 H=10	심 자 수	25	C
7	산사태	다대동 930	L=50 H=10	대건APT	30	C
8	낙 석	구평동 181-1	A=300m ²	해운항만청	10	D
9	옹 벽	구평동 109-7	L=30 H=3	김 순 자	10	B
10	축 대	감천1동 산163-13 (동백사우나옆)	L=20 H=1	(주)동화주택	10	B